



発行所
十勝毎日新聞社
〒080-8688
帯広市東1条南3丁目
TEL(代表)0155-22-2121

編集局	0155-22-2121
発行局	0155-23-2323
販売局	0155-24-2222
営業局	0155-22-7555
総務局	0155-24-2299

実験失敗、テント破り落下

カムイパラシユート開かず 大樹・航空公園

同10時に町多目的航空公園で記者会見した伊藤副理事長は「学生の研究成果に惚れられ申し訳ない」と語った。同規模の打ち上げ実験は来年3月に行う予定。

【大樹】NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター(HASTIC)などは8日午前、大樹町多目的航空公園北側原野で「カムイ(カムイ)ハイブリッドロケット」の打ち上げ実験を行った。高度100メートルに到達した機体はパラシユートが開かずそのまま落下、司令室のテントを突き破って地面にめりこみ、失敗に終わった。テント内では人が作業していたが、けが人はいなかった。予定されていた残り2回の打ち上げは中止された。打ち上げ管理責任者の伊藤副理事長は「想定外の出来事だった。危険な場面をつくり、大変申し訳なく思う」と無念そうに話した。(北雅貴)



司令室のテント内に落下したロケットを掘り起こす関係者。テント上部にロケットが突き破った穴が見える(8日午前7時半ごろ、塩原真撮影)



カムイロケット(プラスチック)と液体酸化剤を組み合わせたロケットエンジンで無火薬式で飛ばす。低価格で安全な小型ハイブリッドロケットとして、永田晴紀北大大学院教授が理事を務めるHASTICが開発。機体は再利用可能で、従来の小型固体ロケットと比較して打ち上げ単価を10%以下に抑えられるという。成層圏のオゾン層観測など気象観測用として期待されている。

けがなし「安全に甘えあった」

また、打ち上げたロケットが発射点から約25メートル離れた司令室に落ちたことに関係者は責め、一時緊迫した空気が流れた。通常、ロケットの飛び出す方向の真後ろが最も安全とされているが、後方の見学者が見やすいように配慮し、発射点から横の位置に設置した。記者会見で同じく実施責任者の永田晴紀北大大学院教授は「安全に対する甘えがあったと言われているが、安全に反省の横の位置に設置した。言葉を変えて、今後の対策として「司令室の位置を徹底し、距離を50メートル近く取ることを考えた」とした。(北雅貴)

「これまでの打ち上げでも失敗がなかった。実験と地上での実験で、ミスで非常に驚いている。失敗はロケット開発の難しさと危険性を再認識させるものとなり、打ち上げ実施責任者のカムイベースワークス(赤平市)の植松社長は落胆の表情で話した。機体落下の原因は、機体とハイロードと呼ばれる荷物部分を切り離すタライマーが作動せず、パラシユートを押し出すことができなかったため。予定では打ち上げの15秒後に分離させるようにタイマーが設定され、パラシユートが風を受けて速度を弱めながら周辺に落下するはずだった。「原因は電子部品と思われるが、今後、道大で詳細

る。カムイの打ち上げに調べることにしよう(植松社長)という。失敗はロケット開発の難しさと危険性を再認識させるものとなり、打ち上げ実施責任者のカムイベースワークス(赤平市)の植松社長は落胆の表情で話した。機体落下の原因は、機体とハイロードと呼ばれる荷物部分を切り離すタライマーが作動せず、パラシユートを押し出すことができなかったため。予定では打ち上げの15秒後に分離させるようにタイマーが設定され、パラシユートが風を受けて速度を弱めながら周辺に落下するはずだった。「原因は電子部品と思われるが、今後、道大で詳細